



רישיון רכב 158



משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

בחוץ עד

סוג

מספר רכב

21/03/2024 מספר זהות 8808609 M1 פרטי נוסעים
52001937-3 מפעלי ים המלח בעמ
ת"ד 75 באר שבע 84100

22/03/17 תאריך בעלות 30/01/23 תאריך הרפסה 22/03/17
00 תאריך רישום
JTMBEREV10D111409 מספר שילוח 03/2017 מועד עליה לכביש
טויוטה חצר מנוע 1 מהם ליד הנהג

3ZR סוג דלק
C158988 דגם מנוע 1987 נפח
00266 מספר מנוע 225/65R17 102 H
ריחוק סרנים לבו צבע 225/65R17 102 H
4X4 הנהג משקל עצמי 2110


קבוע
רשיון נהיגה מתאים B ק"מ
ב-62,029 14/03/2022 רמת אבנור בטיחותי 0
כ.גורירה עם בלמים 1500 קג
כ.גורירה ללא בלמים 750 קג
דרגת זיהום אוויר- מופחת זיהום
בעלים נוספים

No.0244938 2024

פנאי-שטח פנאי-שטח ZSA44L-ANXXPW דגם טויוטה יפן
5 קבוצת רישוי קוד GLI MC רשת ניטור ABS כריזת רדנה בקרת צימח
הספק (כ"ס) רצמח

00413-0067 16-0422 כן כן 7 15 כן 152.00

חומים והנבלות ומידע נוסף
מותקן תפוח גרירה



שומון יבוא 730194867

הסכום לתשלום (ש"ח)
1703.00

לתשומת לבך: רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות הנועה (טסט)!
על פי חוק - חלה חובה לשלם את אגרת הרישוי גם אם לא נעשה ברכב שימוש בפועל (כל עוד לא בוטל רישיון זה כב)
מידע על זכאות לפטור מאגרת רישוי ואפשרויות בפועל רישום הרכב ניתן למצוא באתר השרד: התחבורה או במרכז הרישום מל"מ

765-0021 מ"ל"ו זואי 71828 121-653075 (326538)

תאריך: 23.7.24

158

טופס גילוי נאות – לפני מכירה/פסילה כלי רכב

מספר רישוי	סוג דלק	יצרן	שנת ייצור	מספר שילדה	מספר מנוע	ק"מ
8808609	גז	סיווא	2014	10409	158988	76453

פירוט תקלות/הערות	לא תקין	תקין	תאור מכלול
מרכב עליון (פח)	X		
שילדה	X		
פגושים	X		
מושבים/ריפודים		✓	
מנוע		✓	
מערכת חשמל/פנסים		✓	
מערכת מיוזג אוויר	X		
מערכת בלמים		✓	
מערכת היגוי	X		
מערכת גיר ידני/אוטומטי		✓	
מערכת טרנספר 4X4		✓	
צמיגים		✓	
מערכת שמע		✓	
מערכת בטיחות/כריות אוויר		✓	

סיכום והערות:

1. מסר לך
2. יבצע בלתי תלוי מערכת גז
3. חיסול מכלול
4. מכלול מכלול
5. חיסול מכלול
6. חיסול מכלול
7. חיסול מכלול
8. חיסול מכלול
- 9.
- 10.

שם המכונאי הבודק: _____ חתימה: _____
 שם הממונה הבודק: _____ חתימה: _____



לכבוד : מפעלים המלח בע"מ

27/08/2024

תאריך:

חוות דעת : 590-000022338-00

פרטי רכב

מספר רישוי: **8808609**
 יצוק: טויוטה
 דגם: ראב 4 GLI, 12-18
 שנת יצור: 2017
 מספר איגוד: 413208
 מד אוץ: 76453
 מספר שלדה: JTMBEREV10D111409
 מקורות רכב: פרטי עד 4 טון בבעלות חברה
 סוג רכב: פרטי
 מספר בעלים: 1
 קוד משרד התחבורה: 00413-0067

פרטים ביטוחיים

שם מבטוח: מפעלים המלח בע"מ
 מבטוח: חוות דעת פרטית
 שמאי בודק: גרוסהויס נדב
 תאריך אישור: 14/08/2024
 תאריך בדיקה: ב- מוסך
 מוסך: אחר
 ביקורים במוסך:
 סוקן:
 סוג תיק: פרטי
 סוג נזק: שווי נכס
 תאריך רישוי: 22/03/2017

פרטי מבטוח

שם: מפעלים המלח בע"מ מספר טלפון:

הערות נגזרות לדוח

פנימי 158

אפיונים

G5	מראות צד עם פנסי איתות	F1	מזגן אוויר	B7	2016
I7	כיוון אורות אוטו'	I3	פנסי תאורת יום DRL	H3	6 רמקולים
K3	מצלמת חורס	J2	גלגל הגה בציפוי עור	J1	פנסי לד אחוריים
N1	1987 סמ"ק	M9	מע' Start-Stop	K7	כפתורי רדיו בגלגל הגה
R2	R17 ... H 225/65	Q9	בקרת שיט	P7	אוטומטית רציפה 7-הילוכים
U4	בקרת לחץ אוויר בצמיגים	T8	גלגל חרבי	S3	6.5Jx17 סגסוגת
V3	כרית אוויר ברכיים	U9	4X4	U7	בקרת יציבות
X6	מיוצר ביפן	V5	כרית אוויר צד	V4	כרית אוויר וילן



1. מבוא

התבקשת על ידי מזמין חוות הדעת להעניק הערכת שווי מקצועית לרכב מסוג MP1, רכב פרטי נוסעים, בעל מספר רישוי 8808609, וזאת לצורך מכירתו.

2. מתודולוגיה

לצורך הכנת חוות דעת זו, נערכה בדיקה ויזואלית של הרכב ביום 14 באוגוסט 2024, במגרש מפעלי ים המלח, סדום. יש להבהיר כי הבדיקה בוצעה במגבלות המפורטות להלן:

2.1 הבדיקה כללה בחינה חיצונית בלבד של הרכב, ללא בדיקה מכנית של מנוע, תיבת הילוכים ומערכות נוספות.

2.2 בנוסף, נערך עיון מעמיק בטופס גילוי נאות שהוצג בפני.

3. ממצאים

בבדיקה הויזואלית של הרכב, התגלו הליקויים והחסורים הבאים:

3.1 שילדה ומרכב: נמצאו פגמים משמעותיים של חלודה ורקבנות. בנוסף, הפגמים נמצאו פגומים.

3.2 מערכת מיזוג אוויר: אינה תקינה, מצב המערכת אינו מאפשר הפעלה תקינה.

3.3 הגה: קיים חופש בתנועה, דבר המעיד על ליקוי במערכת ההיגוי.

3.4 חוסרים: הרכב חסר מצבר ולק.

3.5 רקבנות וחלודה: נמצאו סימנים נרחבים של חלודה ורקבנות סביב הרכב, בתא המנוע ובגחון הרכב.

3.6 תאונות קודמות ועבר ביטוח: לא התקבלו נתונים בנושא זה, ולפיכך לא ניתנה התייחסות למידע זה בחוות הדעת.

3.7 פגיעות ונזקים חיצוניים: קיימות מכות וסימני פגיעה חיצוניים סביב הרכב.

3.8 תוקף רישיון: הרכב אינו מחזיק בטסט בתוקף.

3.9 מנוע ותיבת הילוכים: לא נבדקו במסגרת הבדיקה; עם זאת, נמצאו סימנים של הזעות שמן במנוע.

4. הערכת שווי הרכב