



# רישיון רכב



157

בהתאם לתקנות  
התעבורה אין  
חובה לשאת  
רישיון רכב  
ורישיון נהיגה  
בעת נסיעה. עם  
זאת, חלה חובה  
לשאת תעודה  
מזהה רשמית  
ומסמכים נוספים,  
כגון ביטוח,  
התניות רפואיות  
וכל מסמך אחר  
המחויב עפ"י חוק

מיד לאחר  
התשלום ניתן  
לגשת לביצוע  
מבחן כשירות  
תנועה (טסט).  
למבחן הכשירות  
יש לגשת  
בליזוי דרישה  
מקורית זו לאחר  
ששולמה (אין  
צורך בחותמת  
תשלום) או על  
בסיס הדפסת  
רישיון משולם  
שיתקבל  
באמצעים  
המפורטים  
מעבר לדף

מספר רכב		סוג		בתוקף עד	
6020789		T1 טרקטור משא		25/03/2026	
בעלים		מספר זהות		מפעלי ים המלח בעמ	
מען		52001937-3		ת"ד 75 באר שבע 84100	
תאריך רישום		תאריך הדפסה		תאריך בעלות	
26/03/18		04/02/24		26/03/18	
רישום מקורי		בעלים קודמים		00	
מועד עליה לכביש		מספר שילדה		מספר מנוע	
03/2018		JKAaft00EEB602125		יאנמאר	
מקומות ישיבה למעט הנהג		תוצר מנוע		צבע	
1		1		ירוק	
סוג דלק		דגם מנוע		חוק סרנים	
דיזל		3TNM74F		234	
צמיג קדמי		מספר מנוע		4X4	
צמיג אחורי		26X9-12 1 1			
משקל כולל		26X11-12 1 1			
משקל מורשה		888			
1561		קבוע			
673					

בעלים נוספים:

תוצר	קוואסאקי ארה"ב	דגם	MULE PRO DX	מרכב	קבוצת רישוי
כינוי מסחרי		רמת גיסור			
הספק (כ"ס)	24.00	כריח אוויר	ABS	חלון בנג	קוד
		זיהום אוויר		הוראת רישום	18-9026

תנאים והגבלות ומידע נוסף:

רשאי לגרור גרור קב T מהירות מוגבלת עד 04

*(Handwritten signature)*

ת.תשלום 04/02/24 סך 1470.00 ש"ח;

רשומון יבוא 100659692

04/02/2024; ש"ח 1470.00 סך \*\*\*\*

הסכום לתשלום (ש"ח) שולם

לתשומת לבך: רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות תנועה (טסט)!

על פי חוק - חלה חובה לשלם את אגרת הרישוי, גם אם לא נעשה ברכב שימוש בפועל. מידע על זכאות לפטור מאגרת רישוי ואפשרויות ביטול רישום הרכב ניתן למצוא באתר משרד התחבורה או במוקד הטלפוני \*5678



לתשלום מקוון  
באתר האינטרנט

## הידוש רישיון רכב הודעת זיכוי



6020789-26-6

בעל הרכב

מפעלי ים המלח בעמ  
ת"ד 75  
באר שבע 84100

מספר הרכב

6020789-26-6

הסכום לתשלום (ש"ח)

04/02/2024; ש"ח 1470.00 סך \*\*\*\*

שולם

תאריך: 30.7.24

**טופס גילוי נאות – לפני מכירה/פסילה כלי רכב**

מספר רישוי	סוג דלק	יצרן	שנת ייצור	מספר שילדה	מספר מנוע	ק"מ
6020489	ג'סון	קיא/סוני	2018	602125	011166	7335 ק"מ 493.1 ש"מ

תאור מכלול	תקין	לא תקין	פירוט תקלות/הערות
מרכב עליון (פח)	✓		
שילדה		x	חלוצה ויקבולט בשנים
פגושים	✓		
מושב/ריפודים		x	קניס בצב ומח
מנוע		x	הצגה מניסה שחור
מערכת חשמל/פנסים	✓		
מערכת מיזוג אוויר	—		
מערכת בלמים		x	ציוס נטן בלם יז
מערכת היגוי		x	חוסר במצב היגוי.
מערכת גיר ידני/אוטומטי	✓		
מערכת טרנספר 4X4	✗		
צמיגים	✓		
מערכת שמע	—		
מערכת בטיחות/כריות אוויר	✓		חלקי בטוח

סיכום והערות:

1. חוסר גא נוסף שלח

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

שם המכונאי הבודק: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_  
 שם הממונה הבודק: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_



לכבוד : ממפעלי ים המלח בע"מ

27/08/2024 תאריך: **חוות דעת : 590-000022332-00**

**פרטי רכב**

מספר רישוי: **6020789** בתוקף עד: 25/03/2026  
 יצן: קוואסאקי ארה"ב 99999  
 דגם: MULE PRO DX, 2018  
 שנת יצור: 2018 רכב לא במאגר  
 מספר איגוד: 999999 דגם כללי  
 מד אוץ: 7335  
 מספר שלדה: JK AAFT00EEB602125  
 מקורות רכב: טרקטור/מכונה ניידת  
 סוג רכב: טרקטור  
 מספר בעלים: 1  
 קוד משרד התחבורה:

**פרטים ביטוחיים**

שם מבטוח: ממפעלי ים המלח בע"מ  
 מבטוח: חוות דעת פרטית  
 שמאי בודק: גרסה נדב  
 תאריך איחוד:  
 תאריך בדיקה: 14/08/2024 ב-: מוסך  
 מוסך: אחר  
 ביקורים במוסך:  
 סוכן:  
 סוג תיק: פרטי  
 סוג נזק: שווי נכס  
 תאריך רישוי: 26/03/2018

**פרטי מבטוח**

שם: ממפעלי ים המלח בע"מ

מספר טלפון:

**רכב כללי**

פרטי רכב כללי: קוואסאקי ארה"ב, MULE PRO DX, 2018

157 נ"מ



1. מבוא

התבקשתי על ידי מזמין חוות הדעת להעניק הערכת שווי מקצועית לרכב מסוג טרקטור משא

2. מתודולוגיה

לצורך הכנת חוות דעת זו, נערכה בדיקה ויזואלית של הרכב ביום 14 באוגוסט 2024, במגרש מפעלי ים המלח, סדום. יש להבהיר כי הבדיקה בוצעה במגבלות המפורטות להלן:

2.1 הבדיקה כללה בחינה חיצונית בלבד של הרכב, ללא בדיקה מכנית של מנוע, תיבת הילוכים ומערכות נוספות.

2.2 בנוסף, נערך עיון מעמיק בטופס גילוי נאות שהוצג בפניי.

3. ממצאים

בבדיקה הויזואלית של הרכב, התגלו הליקויים והחוסרים הבאים:

3.1 שילדה ומרכב: נמצאו פגמים משמעותיים של חלודה ורקבנות. בנוסף, מעיכות ומכות סביב הרכב.

3.2 מערכת מיזוג אוויר: -

3.3 הגה: חופש.

3.4 חוסרים: מכסה תא כפפות שבור.

3.5 רקבנות וחלודה: נמצאו סימנים נרחבים של חלודה ורקבנות סביב הרכב, בתא המנוע ובגחון הרכב.

3.6 תאונות קודמות ועבר ביטוח: לא התקבלו נתונים בנושא זה, ולפיכך לא ניתנה התייחסות למידע זה בחוות הדעת.

3.7 פגיעות ונזקים חיצוניים: קיימות מכות וסימני פגיעה חיצוניים סביב הרכב.

3.8 תוקף רישיון: 25.03.2026.

3.9 מנוע ותיבת הילוכים: לא נבדקו במסגרת הבדיקה; עם זאת, נמצאו סימנים של הזעות שמן במנוע.

4. הערכת שווי הרכב