



רישיון רכב 161-N



מספר רכב		סוג		בתוקף עד	
6051189	T טרקטור משא	14/01/2025	מספר זהות	52001937-3	בעלים
מפעלי ים המלח בעמ	מאריך הרכישה	15/01/19	תאריך בעלות	18/12/22	מקור
ת"ד 75 באר שבע 84100	מספר שילדה	00	בעלים קודמים	15/01/19	שם מקור
מועד עליה לכביש	תוצר מנוע	JKBAFSE19KB501983	שירי	01/2019	מקומות ישיבה
בנזין	דגם מנוע	KAF820AH	03738	1	סוג דלק
26X9-12	מספר מנוע	00234	חוק סרנים	812	צמיג קדמי
26X11-12	צבע	4X4	שחור	1	צמיג אחורי
818	הוטה			1	משקל כולל
קבוע				1554	משקל מורשה
				736	

No.0011401 2025

תוצר	דגם	קבוצת רישוי	מרכב	MULE FX
כינוי מסחרי	קוואסאקי ארה"ב	קוד	חלקי בנז	הוראת רישום
הספק (כ"ס)	בקרת יציבות	18-9053	אבס	ABS
דרגת זיהום אוויר	דרגת אוויר	47.00	אבס	ABS

רשאי לגרור גרור OT מהירות מוגבלת עד 40



מספר רישוי: 0203991 225-158 21 010 13-02 15-11
 מספר רישוי: 750110 027038944 6003117 1-111
 מספר רישוי: 810124 1200-52-10-17700-0-111

71828 121-655887 (327944) 765-0021 דואר 0021

רשומון יבוא 108172297

הסכום לתשלום (ש"ח) 476.00

לתשומת לבך: רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות תנועה (טסט)!
 על פי חוק - חלה חובה לשלם את אגרת הרישוי גם אם לא נושה ברכב ושימוש בפועל נכל עזר לא בוטל רישיון הרכב)
 מידע כל נאמתי לפטור מאגרת רישוי וצפייה זמינה באתר משרד התחבורה או במוקד הטלפוני 5678

תאריך: 22/5/24

טופס גילוי נאות - לפני מכירה/פסילה כלי רכב

161

ק"מ	מספר מנוע	מספר שילדה	שנת ייצור	יצרן	סוג דלק	מספר רישוי
671	23738	1983	2019	קוואק	בנזין	89-511-50-55

פירוט תקלות/הערות	לא תקין	תקין	תאור מכלול
	✓		מרכב עליון (פח)
		✓	שילדה
		✓	פגושים
		✓	מושבים/ריפודים
		✓	מנוע
		✓	מערכת חשמל/פנסים
		✓	מערכת מיזוג אוויר
		✓	מערכת בלמים
		✓	מערכת היגוי
זיר אקס 1			מערכת ציר ידני/אוטומטי
		✓	מערכת טרנספר 4X4
		✓	צמיגים
		-	מערכת שמע
		✓	מערכת בטיחות/כריות אוויר

סיכום והערות:

1. כקמיון פארזס אקורי
2. משובח במסגרת שימוש קיצוני
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

חתימה: _____
 חתימה: _____

שם המכונאי הבודק: אריאל לוי
 שם הממונה הבודק: _____



לכבוד : מפעלי ים המלח בע"מ

27/08/2024

תאריך

חוות דעת : 590-000022330-00

פרטי רכב

מספר רישוי: **6051189** בתוקף עד: 14/01/2025
 יצרן: קוואסאקי ארה"ב 99999
 דגם: MULE FX,2019
 שנת יצור: 2019 רכב לא במאגר
 מספר איגוד: 999999 דגם כללי
 מד אויץ: 671
 מספר שלדה: JKBAFSE19KB501983
 מקורות רכב: טרקטור/מכונה ניידת
 סוג רכב: טרקטור
 מספר בעלים: 1
 קוד משרד התחבורה:

פרטים ביטוחיים

שם מבטוח: מפעלי ים המלח בע"מ
 מבטוח: חוות דעת פרטית
 שמאי בודק: גרסה נדב
 תאריך איחוד:
 תאריך בדיקה: 14/08/2024 ב-: מוסך
 מוסך אחר:
 ביקורים במוסך:
 סוכן:
 סוג תיק: פרטי
 סוג נזק: שווי נכס

תאריך רישוי: 15/01/2019

פרטי מבטוח

שם: מפעלי ים המלח בע"מ

מספר טלפון:

רכב כללי

פרטי רכב כללי: קוואסאקי ארה"ב, MULE FX,2019

הערות כלליות לדוח

פנימי מ 161



1. מבוא

התבקשתי על ידי מזמין חוות הדעת להעניק הערכת שווי מקצועית לרכב מסוג טרקטור משא

2. מתודולוגיה

לאורך הכנת חוות הדעת זו, נערכה בדיקה ויזואלית של הרכב ביום 14 באוגוסט 2024, במגרש מפעלי ים המלח, סדום. יש להבהיר כי הבדיקה בוצעה במגבלות המפורטות להלן:

2.1 הבדיקה כללה בחינה חיצונית בלבד של הרכב, ללא בדיקה מכנית של מנוע, תיבת הילוכים ומערכות נוספות

2.2 בנוסף, נערך עיון מעמיק בטופס גילוי נאות שהוצג בפניי.

3. ממצאים

בבדיקה הויזואלית של הרכב, התגלו הליקויים והחוסרים הבאים:

3.1 שילדה ומרכב: נמצאו פגמים משמעותיים של חלודה ורקבנות. בנוסף, מעינות ומכות סביב הרכב.

3.2 מערכת חשמל - לא תקין.

3.3 הגה: לא נבדק

3.4 חוסרים:

3.5 רקבנות וחלודה: נמצאו סימנים נרחבים של חלודה ורקבנות סביב הרכב, בתא המנוע ובגחון הרכב.

3.6 תאונות קודמות ועבר ביטוח: לא התקבלו נתונים בנושא זה, ולפיכך לא ניתנה התייחסות למידע זה בחוות הדעת.

3.7 פגיעות ונזקים חיצוניים: קיימות מכות וסימני פגיעה חיצוניים סביב הרכב.

3.8 תוקף רישון: 14.01.2025

3.9 מנוע ותיבת הילוכים: לא נבדקו במסגרת הבדיקה; עם זאת, נמצאו סימנים של הזעות שמן במנוע ותיבת הילוכים לא תקינה.

4. הערכת שווי הרכב