



# רישיון רכב



202

בהתאם לתקנות  
התעבורה אין  
חובה לשאת  
רישיון רכב  
ורישיון נהיגה  
בעת נסיעה. עם  
זאת, חלה חובה  
לשאת תעודה  
מזהה רשמית  
ומסמכים נוספים,  
כגון ביטוח,  
התניות רפואיות  
וכל מסמך אחר  
המחויב עפ"י חוק

בתוקף עד	23/12/2024	סוג	N1 משא פתוח	מספר רכב	45888501
	52001937-3	מספר זהות		מפעלי ים המלח בעמ	בעלים
	24/12/18	תאריך בעלות	03/12/23	ת"ד 75 באר שבע 84100	מען
	00	בעלים קודמים			תאריך רישום
MR0KB3CD000902846		מספר שילדה	12/2018	מועד עליה לכביש	24/12/18
2GD		תוצר מנוע	1	סהם ליד הנהג	רישום מקורי
0524374		דגם מנוע	2393	נפח	מקומות ישיבה למעט הנהג
04 מ.גלגלים	לבן	מספר מנוע	265/65R17 112 S	צמיג קדמי	4 דיזל טורבו
309	4X4	צבע	265/65R17 112 S	צמיג אחורי	מ.גלגלים
		הנעה	2075	משקל כולל	2910
			קבוע	משקל מורשה	835
				כגריירה עם בלמים	3200 קג
				כגריירה ללא בלמים	750 קג
				דרגת זיהום	איר-מופחת זיהום

בעלים נוספים:

תוצר	טויוטה תאילנד	דגם	GUN125L-DTTSHW	תא כפול
כינו מסחרי	HILUX	רמת נסור	ACTIVE	קבוצת רישוי
הספק (כ"ס)	150.00	קוד	17-0319	6
בקרת יציבות	ק	כריות אוויר	7	
דרגת זיהום אוויר	15	ABS	ק	
חלון בנג	ק	אונ	ק	
הוראת רישום	17-0319	קוד	00187-0034	

תנאים והגבלות ומידע נוסף:

מותקן תפוח גריירה



ת.תשלום 2731.00 סך 03/12/23 ש"ח;

107451201 רשומון יבוא

03/12/2023 ש"ח; 2731.00 סך \*\*\*\*

הסכום לתשלום (ש"ח)  
שולם

**לתשומת לבך: רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות תנועה (טסט)!**  
 על פי חוק - חלה חובה לשלם את אגרת הרישוי. גם אם לא נעשה ברכב שימוש בפועל.  
 מידע על זכאות לפטור מאגרת רישוי ואפשרויות ביטול רישום הרכב ניתן למצוא באתר משרד התחבורה או במוקד הטלפוני \*5678



לתשלום מקוון  
באתר האינטרנט

## הידוש רישיון רכב הודעת זיכוי



45888501-24-1

בעל הרכב

מפעלי ים המלח בעמ  
ת"ד 75  
באר שבע 84100

מספר הרכב  
45888501-24-1

הסכום לתשלום (ש"ח)  
שולם

03/12/2023 ש"ח; 2731.00 סך \*\*\*\*

(4.אכ)

הודפס ע"י שירות התשלומים 10:01:53 03/12/2023

תאריך: 6.8.24

202

**טופס גילוי נאות – לפני מכירה/פסילה כלי רכב**

מספר רישוי	סוג דלק	יצרן	שנת ייצור	מספר שילדה	מספר מנוע	ק"מ
4588850	סולא	סוויסה	2018	902846	0524324	52898

תאור מכלול	תקין	לא תקין	פירוט תקלות/הערות
מרכב עליון (פח)		X	מצינוט בלם שמאל + ימין
שילדה		X	התקנת
פגושים		X	מצינוט בלם שמאל + ימין
מושב/ריפודים		X	קלאוו
מנוע	✓		
מערכת חשמל/פנסים		X	קלינים ומקרים במעל' חשמל
מערכת מיזוג אוויר		X	חסר גסות - חסר גז
מערכת בלמים	✓		
מערכת היגוי		X	חוסם בלע" ח"ג'!
מערכת גיר ידני/אוטומטי	✓		
מערכת טרנספר 4X4	✓		
צמיגים		X	קב' נחמי + סג' ארבע כרסות
מערכת שמע	✓		
מערכת בטיחות/כריות אוויר	✓		

**סיכום והערות:**

1. חסר גלגל ימני, חסר בלם ימין
2. חסר אמצעי ימני שלול
3. חסר אמצעי ברכב מארקוק עקב חיסוס אמר הקצר בלע" חשמל
4. חסר עקב סניק המערכת המצנן
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

\_\_\_\_\_ חתימה:  
 \_\_\_\_\_ חתימה:

\_\_\_\_\_ שם המכונאי הבודק:  
 \_\_\_\_\_ שם הממונה הבודק:





27/08/2024

תאריך:

**חוות דעת : 590-000022346-00**

**פרטי רכב**

מספר רישוי: **45888501** בתוקף עד: 23/12/2024  
 יצוא: טויוטה YA801  
 דגם: היילקס 15-20,  
 שנת יצור: 2018  
 מספר איגוד: 1413085 טויוטה היילקס תא כפול  
 מד אוץ: 52898  
 מספר שלדה: MROKB3CD000902846  
 מקורות רכב: מסחרי עד 4 טון בבעלות חברה  
 סוג רכב: מסחרי עד 3.5 טון  
 מספר בעלים: 1  
 קוד משרד התחבורה: 00187-0034

**פרטים ביטוחיים**

שם מבטוח: מפעלים המלח בע"מ  
 מבטוח: חוות דעת פרטית  
 שמאי בודק: גרוסהויס נדב  
 תאריך איחוד:  
 תאריך בדיקה: 14/08/2024 ב- :מוסך  
 מוסך: אחר  
 ביקורים במוסך:  
 סוכן:  
 סוג תיק: פרטי  
 סוג נזק: שווי נכס  
 תאריך רישוי: 24/12/2018

**פרטי מבוטח**

מספר טלפון:

שם: מפעלים המלח בע"מ

**הערות כלליות לדוח**

פנימי 202

**אפיונים**

F6	שמשות הגנת קרינה סולרית	F1	מזג אוויר	A2	2016
G3	חלונות חשמל אח'	G2	חלונות חשמל קד'	F7	שמשה אח' עם חימום
G7	מראות צד עם פנס איתות	G6	מראות צד חשמליות	G5	נעילה מרכזית
O7	2393 סמ"ק	J8	הגה רב תכלית	H5	4 רמקולים
Q3	VSC	Q2	4X4	P5	ידנית 6-הילכים
Q6	כרית אוויר נהג+נוסע	Q5	כיוון גובה ועומק להגה	Q4	עזר לזינוק בעלייה
S6	7.5Jx17	R4	R17 C 265/65	Q7	ABS
V4	כרית אוויר וילון	V3	כרית אוויר ברכיים	U2	צלחת נוי 17"
X2	דיפרנציאל אח' ניתן לנעילה	W4	קאבינה נפולה	V5	כרית אוויר צד
				X3	קשתות לכנפיים



1. מבוא

התבקשתי על ידי מזמין חוות הדעת להעניק הערכת שווי מקצועית לרכב מסוג 1N משא פתוח

2. מתודולוגיה

לצורך הכנת חוות דעת זו, נערכה בדיקה ויזואלית של הרכב ביום 14 באוגוסט 2024, במגרש מפעלי ים המלח, סדום. יש להבהיר כי הבדיקה בוצעה במגבלות המפורטות להלן:

2.1 הבדיקה כללה בחינה חיצונית בלבד של הרכב, ללא בדיקה מכנית של מנוע, תיבת היילוכים ומערכות נוספות.

2.2 בנוסף, נערך עיון מעמיק בטופס גילוי נאות שהוצג בפניי.

3. ממצאים

בבדיקה הויזואלית של הרכב, התגלו הליקויים והחוסרים הבאים:

3.1 שילדה ומרכב: נמצאו פגמים משמעותיים של חלודה ורקבנות בנוסף, מעיכות ומכות סביב הרכב

3.2 מערכת מיזוג אוויר: חוסר מפוח מזגן לא תקין, חשמל לא תקין

3.3 הגה: חופש+נדילות

3.4 חוסרים: גלגל חליפי כלי נהג, מטף חלקים מפורקים

3.5 רקבנות וחלודה: נמצאו סימנים נרחבים של חלודה ורקבנות סביב הרכב, בתא המנוע ובגחון הרכב.

3.6 תאונות קודמות ועבר ביטוח: לא התקבלו נתונים בנושא זה, ולפיכך לא ניתנה התייחסות למידע זה בחוות הדעת

3.7 פגיעות ונזקים חיצוניים: קיימות מכות וסימני פגיעה חיצוניים סביב הרכב.

3.8 תוקף רישיון: 24.12.2024

3.9 מנוע ותיבת היילוכים: לא נבדקו במסגרת הבדיקה, עם זאת, נמצאו סימנים של הזעות שמן במנוע

4. הערכת שווי הרכב