



רישיון רכב 157



בחוקף עד

סוג

מספר רכב

19/02/2024
52001937-3

מספר זכיה

M1 פרטי נוסעים

7662209

בלוי

מפעלי ים המלח בע"מ
ת"ד 75 באר שבע 84100

20/02/17
00

תאריך בעלות

בעלים קודמים

16/01/23

תאריך נכירה

20/02/17

תאריך רישוי

JTMBEREV80D110872

מספר שילדה

02/2017

סוגד עליה לכביש

תאריך רישוי

3ZR
B973196

תאריך חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

מספר חש

זכיה

00266

רישיון נהיגה מתאים B ק"מ
ב-39,763 15/02/2022
רמת אביזר בטיחותי 0

קבוע

כ.גרידה עם בלמים 1500קג
כ.גרידה ללא בלמים 750קג
דרגת זיהום אוויר-מופחת זיהום

No.0244924 2024

בלמים ממוזגים

פנאי-שטח
5

ZSA44L-ANXXPW

דגם

חטי טויוטה יפן

5

GLI MC

ABS

RAV 4

00413-0067

16-0422

כו כו

7 15

כו 152.00

מותקן תפוח גרירה



0269052 929-004 16 010 17420 111111
750102 027089329 6003117 111111
810102 1202459-12-17700-0444 1702

730094596 רשומון יבוא

הסכום לתשלום (א"ח)

1703.00

לתשומת לבן: רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות חמשה (ססט)!

תאריך: 16.7.24

טופס גילוי נאות – לפני מכירה/פסילה כלי רכב

157

מספר רישוי	סוג דלק	יצרן	שנת ייצור	מספר שילדה	מספר מנוע	ק"מ
7662209	גז	גויליה	2017	110872	B973196	52723

תאור מכלול	תקין	לא תקין	פירוט תקלות/הערות
מרכב עליון (פח)	✓		
שילדה	•	X	חלודה
פגושים	✓		
מושב/ריפודים	✓		
מנוע	✓		
מערכת חשמל/פנסים	✓		
מערכת מיוזג אוויר	✓		
מערכת בלמים	✓		
מערכת היגוי	✓		
מערכת גיר ידני/אוטומטי	✓		
מערכת טרנספר 4X4	✓		
צמיגים		X	סימנים לפגמים
מערכת שמע	✓		
מערכת בטיחות/כריות אוויר			

סיכום והערות:

1. חסר עמדת בלמים
2. חלודה
3. חלודה
4. חלודה
5. חלודה
6. חלודה
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

חתימה: _____

שם המוכר/הבודק: _____

חתימה: _____

שם הממונה הבודק: _____



27/08/2024

תאריך

חות דעת : 590-000022337-00

פרטי רכב

מספר רישוי: **7662209** בתוקף עד 19/02/2024
 יצוק: טוסה YR460
 דגם: GLI, 12-18 4
 שנת יצר: 2017
 מספר איור: 413200 (1987) GLI 4
 מד און: 52723
 מספר שלדה: JTMBEREV60D110872
 מקורות רכב: פרטי עד 4 טון בעלות חברה
 סוג רכב: פרטי
 מספר בעלים: 1
 קוד משרד התחבורה: 00413-0067

פרטים ביטוחיים

שם מבטוח: מפעלים המלח בע"מ
 מבטוח: חות דעת פריט
 שמאי בודק: גרוסהוויס נדב
 תאריך אישור: 14/08/2024
 תאריך בדיקה: 14/08/2024 - ב. מסך
 מסך: אחר
 ביקורים במסך:
 סוכן:
 סוג חלק: פרטי
 סוג נזק: שאר נכס
 תאריך רישוי: 20/02/2017

פרטי מבטוח

שם: מפעלים המלח בע"מ

מספר טלפון

הערות נגדיות לזוהר

כתיב 157

אפיונים

G5	F1	מראות צד עם פנסי איתות	B7	2016
I7	I3	כיון אורות אגול	H3	6 רמקולים
K3	J2	מצלמת רחוק	J1	פנסי לד אחוריים
N1	M9	1987 סמ"ק	K7	כפתור רידיו בגלגל האה
R2	Q9	R17 H 225/85	P7	אנטנת רציפה 7-הולמים
U4	T8	בקרת לחץ אוויר בצמיגים	S3	17x6.5 סנסונס
V3	U9	כרית אוויר בחיים	U7	בקרת יציבות
X6	V5	משרד ביון	V4	כרית אוויר עלן
		מזג אוויר		
		פנסי תאורת יום DRL		
		גלגל האה בגיפוי ער		
		מע' Start-Stop		
		בקרת שיוט		
		גלגל רחבי		
		4x4		
		כרית אוויר צד		



רקע כללי

התבקשת לספק חוות דעת שמאית מקצועית לגבי ערך רכב פורטו מסוג M1, מספר רישוי 7662209, לצורך מכירה.

לשם הכנת חוות דעת זו, נערכה בדיקה חזותית לרכב בתאריך 14 באוגוסט 2024, במגוון מפגלי ים המלח בסדום. אופן כי הבדיקה התמקדה בהיבטים חיצוניים בלבד, ללא בדיקות מעמיקות במנוע, בתיבת ההילוכים ובמצב המזנב הכללי של הרכב. כמו כן, נבחן טופס פוליו נאות שהוצג בפני:

ממציא הבדיקה.

חיסרים שונים: זווית חיסום לשניים ברכב.

רקבנות וחלודה: נמצאו סימני רקבון וחלודה באזור תא המנוע, גגון הרכב וסביבתו.

תאונות קודמות: אין לנו מידע לגבי תאונות קודמות או עבר ביטוחי של הרכב, ולכן לא נלקח מידע זה בחשבון במסגרת חוות הדעת.

פגיעות ונדקים: זווית מסת שונות ונדקים סביב הרכב.

תוקף רישון: לרכב אין טסט בתוקף.

מטע: לא נערכה בדיקה מכנית למנוע, אך בצפו הזעזע שונות.

תיבת הילוכים: לא נערכה בדיקה לתיבת ההילוכים.

הערכת שרי