



176

# רישיון רכב




מספר רכב מסוג בתוקף עד

בעלים 7662909 N1 משא פתוח  
 מסן מפעלי ים המלח בעמ  
 תאריך רישום ת"ד 75 באר שבע 84100  
 תאריך בעלות 25/02/2024 מספר זהות 52001937-3  
 תאריך רישום תאריך הדפסה  
 רישום מקורי 26/02/17 16/01/23  
 מספר שילדה 00  
 תוצר מנוע 02/2017 מנוע עליה לכביש  
 דגם מנוע 1 מסלול ליד המנוע 4  
 מספר מנוע MR0HB3CD900405532  
 סוויטה 2393 נפח  
 מספר מנוע 265/65R17 112 S טורבו  
 צבע 265/65R17 112 S צמיג אחורי  
 הנהגה 4X4 משקל מולד 2910 משקל מורשה  
 2GD 0198383 משקל מורשה 820  
 04 מדידת גלים  
 00309 קבוע 29,144 27/02/2022-ב-  
 ק"מ 0 רמת אבזור בטיחותי כ.גריירה עם בלמים 3200קג  
 כ.גריירה ללא בלמים 750קג  
 דרגת זיהום אויר-מופחת זיהום  
 בעלים מספים

No.0244925 2024

תוצר תא כפול תא פרכב  
 קניית מסחרי GUN125L-DTTMHW דגם  
 קוד 6 תא קניית רישוי  
 חלקן כגון הוראת רישום ABS אוס  
 כריות בטיחות דרגת זיהום אויר  
 HILUX הספק (כ"ס) בקרת יציבה  
 00187-0029 16-0233 כן כן 7 15 כן 150.00  
 הנאים והנבלות ומידע נוסף

מותקן תפוח גריירה



0269052 929-004 16 01 17:20 16/01/2024  
 750109 027089336 6003117 111111  
 810102 1202459-12-17700-04447 1977.00

71828 121-656671 (328336) 765-0011

730096815 רשימון יבוא

הכנסה לתשלום (ש"ח) 1977.00

**לתשומת לבך: רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות תנועה (טסט)!**  
 על פי חוק - חלה חובה לשלם את אגרת הרישוי גם אם לא נעשה ברכב שימוש בפועל (כל עוד לא בוטל רישיון הרכב)  
 מידע על זכאות לפטור מאגרת רישוי ואפשרויות ביטול רישיון הרכב ניתן לתיאור באתר משרד התחבורה או במוקד הטלפוני \*5678

תאריך: 30.7.24

176

**טופס גילוי נאות - לפני מכירה/פסילה כלי רכב**

מספר רישוי	סוג דלק	יצרן	שנת ייצור	מספר שילדה	מספר מנוע	ק"מ
7662909	גז	טולדס	2017	405532	0198383	37902

תאור מכלול	תקין	לא תקין	פירוט תקלות/הערות
מרכב עליון (פח)		X	גאליה סיום שמאל יקב.
שילדה		X	חזקו
פגושים		X	קב' גאליה שקוף - לא חסר פגוש
מושבים/ריפודים	✓		
מנוע	✓		
מערכת חשמל/פנסים		X	סנס קב' שמאל שקוף + לא יומ
מערכת מיזוג אוויר		X	חסר מלפני גומי
מערכת בלמים	✓		
מערכת היגוי		X	גלגל היגוי שמאל חלש בלפני גומי
מערכת גיר ידני/אוטומטי		X	ינג לא נוסע
מערכת טרנספר 4X4	X		
צמיגים		X	3 צמיגים - לא נוסע קב' 8
מערכת שמע	✓		
מערכת בטיחות/כריות אוויר	✓		

**סיכום והערות:**

1. קב' יקב' שמ' שקוף + בלם
2. סנס לא יומ, שקוף + שמאל
3. סנס אחרים לרכב
4. חסר קב' יקב' יומ
5. מלפני גומי
6. מלפני גומי
7. חסר מלפני גומי
8. גלגל היגוי (שמאל) חלש
9. מלפני גומי
10. מלפני גומי

שם המכונאי הבודק: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_  
 שם הממונה הבודק: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_



לכבוד : מפעלי ים המלח בע"מ

27/08/2024

תאריך:

**חות דעת : 590-000022362-00**

**פרטי רכב**

**פרטים ביטוחיים**

מספר רישוי: **7662909**  
 יצוק: טויוטה  
 דגם: היילקס 15-20  
 שנת יצור: 2017  
 מספר איגוד: 1413085  
 מד אוץ: 37902  
 מספר שלדה: MR0HB3CD900405532  
 מקורות רכב: מסחרי עד 4 טון בבעלות חברה  
 סוג רכב: מסחרי עד 3.5 טון  
 מספר בעלים: 1  
 קוד משרד התחבורה: 00187-0029

שם מבטוח: מפעלי ים המלח בע"מ  
 מבטוח: חוות דעת פרטית  
 שמאי בודק: גרוסהויס נדב  
 תאריך איחוד:  
 תאריך בדיקה: 14/08/2024  
 ב- מוסך:  
 מוסך: אחר  
 ביקורים במוסך:  
 סין:  
 סוג תיק: פרטי  
 סוג נזק: שווי נכס  
 תאריך רישוי: 26/02/2017

**פרטי מבוטח**

מספר טלפון:

שם: מפעלי ים המלח בע"מ

**הערות נגזרות לדוח**

**פנימי 176**

**אפיונים**

F4	שמשות אח' כהות	F1	מזג אוויר	A1	2015
G2	חלונות חשמל קד'	F7	שמשה אח' עם חימום	F6	שמשות הגנת קרינה סולרית
G6	מראות צד חשמליות	G5	נעילה מרכזית	G3	חלונות חשמל אח'
H6	6 רמקולים	G8	מראות צד חשמליות+קיפול	G7	מראות צד עם פנס איתות
I2	פנסי ערפל	H9	מצלמת חורס	H8	מסך מגע 7"
K1	סורג חזית ניקל	J8	הגה רב תכליתי	I6	שטיפת פנסים ראשיים
K6	מדרגות צד	K4	ידיות חיצ' בציפוי ניקל	K3	מראות צד בציפוי ניקל
P8	אוטומטית 6-הילוכים	O7	2393 סמ"ק	K9	פגוש אח' בציפוי ניקל
Q4	עזר לזינוק בעלייה	Q3	בקרת יציבות VSC	Q2	4X4
Q7	ABS	Q6	כרית אוויר נהג+נוסע	Q5	כיוון גובה ועומק להגה





S7	7.5x17 סגסוגת R4	R17 .. C 265/65	Q9	בקרת שיט
V5	כרית אוויר צד V4	כרית אוויר וילון	V3	כרית אוויר ברכיים
	X2	דיפרנציאל אח' ניתן לנעילה	W4	קאבינה כפולה

מבוא

התבקשתי לחוות את דעתי המקצועית בנוגע לשערך רכב מסוג N1 משא פתוח, שמספרו 7662909, לצורך מכירה. הבדיקה נערכה בהתאם לבקשת הלקוח, תוך התמקדות בהערכת שווי של הרכב במצבו הנוכחי, ללא ביצוע בדיקות מכניות מעמיקות.

מהלך הבדיקה:

הבדיקה נערכה בתאריך 14 באוגוסט 2024, במגרש מפעלים המלח בסדום. יש להדגיש כי הבדיקה הייתה ויזואלית בלבד, תוך התבססות על התבוננות חיצונית ברכב, וללא בדיקות מכניות כמו בדיקת מנוע, תיבת הילוכים או מערכות נוספות. כמו כן, עייתי בטופס גילוי נאות אשר הוצג בפני.

ממצאי הבדיקה:

במהלך הבדיקה התגלו הליקיים והמצבים הבאים:

- חוסרים: בטנה קדמית ימנית חסרה.
- רקבונות וחלודה: התגלו סביב חלקי הרכב ובאזור תא המנוע וגחון הרכב.
- עבר ביטוחי ותאונות קודמות: טרם התקבל מידע מלא במשרדנו לגבי עבר ביטוחי ותאונות קודמות, נרשם כי הרכב ללא שמשה קדמית וקיימות שריטות על פניו.
- תקף רישיון: הרכב ללא טסט תקף.
- מצב מכני: מנוע ותיבת הילוכים לא נבדקו, אך נצפו סימני הזעה על המנוע.
- הערכת שווי: